


POUR BROTHER TN221 & TN225 série

Comment réinitialiser le compteur de pages d'une imprimante à laser Brother

HL-3140CW, HL-3150CDN, HL-3150CDW, HL-3170CDW


- Ouvrez le capot de l'imprimante (l'accès aux cartouches).
- En gardant le capot ouvert, appuyez simultanément les boutons Sécuritaire (Secure) et Annuler (Cancel).
- Le menu de réinitialisation apparaîtra à l'écran. Avec le bouton flèche en bas, localisez la cartouche que vous voulez réinitialiser.
- Une fois votre cartouche sélectionnée, pesez sur le bouton OK pour sélectionner la cartouche et à nouveau OK pour accepter la modification.
- L'écran affichera Accepté (Accepted) une fois la réinitialisation complétée.



TNR / Couleur		Capacité de la cartouche
		XL
K	Noir	HC
C	Cyan	HC
M	Magenta	HC
Y	Jaune	HC

DCP-9020CDW, MFC-9130CW, MFC-9140CDN, MFC-9330CDW, MFC-9340CDW

- S'il y a un message d'erreur à l'écran, appuyez sur le bouton Annuler (X) pour retourner au menu principal.
- Appuyez sur le bouton Fax afin de rendre visible le clavier numérique. Ensuite, ne faites que repérer la position du bouton *Étoile* (*) du clavier numérique. Il faudra retenir sa position, car il ne sera pas allumé dans les prochaines étapes.



TNR / Couleur		Capacité de la cartouche
		XL
K	Noir	HC
C	Cyan	HC
M	Magenta	HC
Y	Jaune	HC

- Appuyez sur le bouton Accueil (Maison) afin de retourner au menu principal.
- Ouvrez le capot de l'imprimante (l'accès aux cartouches).
- En gardant le capot ouvert, tenez appuyé le bouton Étoile pendant 5 secondes. Notez que le bouton ne sera pas allumé.
- Le menu de réinitialisation apparaîtra à l'écran.
- Parcourez le menu afin de choisir une couleur et un rendement à réinitialiser.
Une fois votre cartouche sélectionnée, pesez sur le bouton OK pour sélectionner la cartouche et à nouveau OK pour accepter la modification.
- L'écran affichera Accepté (Accepted) une fois la réinitialisation complétée.